

高純度チタン

<品質>

不純物	化学成分 (ppm max)		
	4 N (\geq 純度 99.99%)	4 N 5 (\geq 純度 99.995%)	5 N (\geq 純度 99.999%)
A l	5	3	1
A s	—	3	1
C r	5	3	1
C u	5	3	1
F e	30	15	5
M g	5	3	1
M n	5	3	1
N i	10	5	1
S i	5	3	1
S n	5	3	1
W	5	3	1
K	0.1	0.1	0.1
L i	—	0.1	0.1
N a	0.1	0.1	0.1
T h	0.001	0.001	0.001
U	0.001	0.001	0.001
C	50	50	50
H	20	20	20
N	50	50	30
O	400	400	300

・分析方法：LECO、GDMS